




Дата проведения тепловизионного обследования 21.12.2017
Температура наружного воздуха -9,0°C



Примечания: Температура внутренней поверхности участка наружной стены не соответствует требованиям п. 1, таблицы 5 СП 50.13330.2012 (температурный перепад между значением температуры внутреннего воздуха помещения и температурой внутренней поверхности наружной стены превышает 4,0 °С)




Примечания: Температура внутренней поверхности участка наружной стены не соответствует требованиям п. 1, таблицы 5 СП 50.13330.2012 (температурный перепад между значением температуры внутреннего воздуха помещения и температурой внутренней поверхности наружной стены превышает 4,0 °С)



Примечания: Неплотное примыкание створки окна

Дата проведения тепловизионного обследования 21.12.2017
Температура наружного воздуха -9,0°C



Примечания: Неплотное примыкание створки балконной двери

